

# Bericht für den Gast



Außenansicht Totenkopfhütte – PWV Maikammer – Alsterweiler

## Totenkopfhütte – PWV Maikammer – Alsterweiler

Anschrift

Totenkopfhütte – PWV Maikammer – Alsterweiler  
Totenkopfstraße  
67487 Maikammer

Kontaktdaten

Tel.: 06323 / 2764

E-Mail: [info@pwv-maikammer.de](mailto:info@pwv-maikammer.de)

Web: [www.pwv-maikammer.de/totenkopfhütte](http://www.pwv-maikammer.de/totenkopfhütte)



# Prüfergebnis

Die Totenkopfhütte – PWV Maikammer Alsterweiler wurde am 11.08.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                 Barrierefreiheit geprüft             </div>  </div>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	-	-	✓	-	Kein gekennzeichnete PKW-Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden, genügend allg. Parkplätze vorhanden. Wegbreite 120 cm.
<b>Haupteingang</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 120 cm x 120 cm, Türschwelle: 20 cm
<b>Ebenerdiger Nebeneingang</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 120 cm x 120 cm
<b>Gastronomie</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür unter 120 cm x 120 cm
<b>WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	-	-	-	Bewegungsfläche links vom WC: 30 cm x 70 cm, Bewegungsfläche vor dem WC: 60 cm x 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht kein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Es stehen genügend allgemeine Parkplätze zur Verfügung.
- Vom Parkplatz zum Haupt- und Nebeneingang gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg. Der Weg hat eine Breite von 120 cm auf einer Länge von 500 m.
- Zwischen Parkplatz und Eingang hat der Weg eine Längsneigung von 3 % auf einer Strecke von 10 m.
- Die Breite der Haupteingangs- sowie Nebeneingangstür beträgt je 94 cm, der Zugang zum Gebäude über den Haupteingang erfolgt über eine 20 cm hohe Schwelle. Der Nebeneingang ist schwellen- und stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 130 cm.

## **Speiseraum**

- Es gibt in der Hütte zwei Gast-/Speiseräume.
- Die schmalste Durchgangsbreite in den Gasträumen beträgt 150 cm.
- In den Gast-/Speiseräumen sind fünf unterfahrbare Tische vorhanden.

## **WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Bewegungsflächen im WC für Menschen mit Behinderung betragen (Breite x Tiefe):
  - links neben dem WC: 30 cm x 70 cm;
  - rechts neben dem WC: 120 cm x 70 cm;
  - vor dem WC: 60 cm x 70 cm.
- Der Toilettensitz hat eine Höhe von 48 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage sowie keinen Alarm.

## Gastronomie

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist keine elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.





- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).